


33

## Medidas na Saída (Simulado)

Você obteve alguns equipamentos para medição de alta precisão e exatidão e os utilizou para fazer uma sequência de medidas na saída de um processo de produção. Os resultados obtidos são ilustrados no seguinte quadro:



Qual das afirmações abaixo melhor representa a conclusão destes resultados?

*Seleciona uma alternativa*

- A** O processo possuía alta exatidão, porém pouca precisão. Portanto, deve ser ajustado.
- B** O processo possuía alta precisão, porém pouca exatidão. Portanto, deve ser melhorado.
- C** O processo possuía alta exatidão e alta precisão. Portanto, deve ser melhorado.
- D** O processo possuía alta precisão, porém pouca exatidão. Portanto, deve ser ajustado.