

☰ 10

Custos de não Conformidade

Como temos visto em aula, os conhecidos custos de não conformidade, uma das divisões do custo da qualidade, compreendem os custos de falhas internas (como retrabalhos) e os custos de falhas externas (como inspeções).

Selecione uma alternativa

A Verdadeiro

B Falso