

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA CONSERTOS DE PLACAS DE AR CONDICIONADO SPLIT



- 1 - Multímetro analógico: testes de semicondutores, diodos, transistores, etc.
- 2 - Multímetro digital: utilizado em testes de resistores, onde é necessário mais precisão na leitura.
- 3 - Capacímetro: mede a capacitância dos capacitores.
- 4 - Capacheck: mede a resistência interna dos capacitores.
- 5 - Álcool Isopropílico: usado na limpeza das placas.
- 6 - Fusíveis de 3.15A: amplamente utilizado nas placas de ar condicionado.
- 7 - Controle remoto universal: modelo K1028E, utilize o código 017 para Electrolux e 095 para York.
- 8 - Controle da Samsung: usado exclusivamente para reprogramar a placa.
- 9 - Ferro de Solda Hikari 60W: usado na remoção dos componentes.
- 10 - Escova Antiestática Hikari e Escova de Aço: utilizadas na limpeza e remoção de oxidação.
- 11 - Alicates de Corte: utilizada na remoção lides dos componentes substituídos.
- 12 - Alicates de Bico: auxilia na retirada de componentes.
- 13 - Chave Philips: uso geral.
- 14 - Chave de Fenda pequena: usada na remoção de oxidação.
- 15 - Sugador de Solda Hikari.
- 16 - Pasta de Soldar Best: ajuda a remover resíduo de solda nos terminais dos componentes.
- 17 - Solda Cobix: para soldar os componentes.
- 18 - Salva Chip: auxilia a remoção de circuitos integrados.
- 19 - Descarregador de Capacitores: muito importante na manutenção de fontes chaveadas.
- 20 - Esponja para Ferro de Solda: ajuda a remover resíduo de solda do bico do soldador.
- 21 - Suporte para Ferro de Solda.
- 22 - Suporte para Placa.
- 23 - Isqueiro: para fazer acabamento com espaguete termo retráteis.
- 24 - Sensores de ambiente e degelo de valores diversos: 5K, 10K tanto simples como duplos.
- 25 - Plug em curto para simular tampa fechada para a placa Brastemp Clean.
- 26 - Cabo de cobre flexível 0.5mm para refazer trilhas rompidas.
- 27 - Chicotes de Alimentação e Sensor: utilizado para adaptar o motor ventilador nas diversas placas disponíveis.
- 28 - Motor Ventilador da Evaporadora.