

Esse arquivo é fornecido como um BÔNUS exclusivo para os alunos do curso de Facas Forjadas. Valorize seu investimento.

Imprima esse passo a passo para usar na confecção dos cabos das facas do curso.

EMPUNHADURA PASSO A PASSO

FASE 1

- 1- escolha o bloco ideal**
- 2- Risque/marque a espiga**
- 3- marque o centro do bloco com lápis ou paquímetro**
- 4- Escolha a broca certa com uma leve folga**
- 5- marque a profundidade na broca com uma canetinha**
- 6- Faça a furação e ajuste o furo com uma ferramenta se precisar**
- 7- Faça o ajuste e circule o colarinho ou a guarda com uma lapiseira 0,5, no bloco**
- 8- Desenhe o modelo adequado para a empunhadura com aproximadamente 12 cm. No caso da faca gaúcha, o colarinho conta como cabo, assim também o avanço do dedo indicador nas facas com guarda.**
- 9- Corte**

FASE 2 – na lixadeira

- 1- dar o formato/perfil**
- 2- Marcar o centro do bloco com lápis**
- 3- Lixar em forma de cone**
- 4- Lixar a cintura (fazer uma cava nas laterais)**
- 5- arredondar**
- 6- pomo**
- 7- ajustar**

FASE 3 - Colagem e Acabamento manual

- 1- Cole o cabo e aguarde a secagem.**
- 2- Ajuste a junção do colarinho ou guarda com uma lima, tomando cuidado para não riscar as partes metálicas.**
- 3- Após remova todos os riscos com a lixa 220.**
- 4- Avance para a lixa 400, 600 e 1200.**
- 5- Após passe óleo de Tungue.**