

# Guia de Estilos

## ▼ Estilo Modelagem

### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Desativa Profiles
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Texturas
- ☐ Front Color = Amarelo
- ☐ Back Color = Vermelho
- ☐ Ativa Material Transparecy

### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Background (Cor do Fundo) = Cinza
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

## ▼ Estilo Verificação

### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Desativa Profiles
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Texturas
- ☐ Front Color = Amarelo
- ☐ Back Color = Vermelho
- ☐ Ativa Material Transparecy

### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Background (Cor do Fundo) = Cinza
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Ativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

## ▼ Estilo Técnico - Preenchimento Cinza

### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Ativa Profiles (Perfis) = 1

- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

#### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Monochrome (Monocromática)
- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Desativa Material Transparecy

#### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Branco
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

#### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

### ▼ Estilo Humanizado

#### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Ativa Profiles
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

#### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Com Texturas

- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Ativa Material Transparecy

#### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Branco
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

#### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

#### ▼ Estilo Técnico - Elevação com Fundo Cor

##### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Ativa Profiles (Perfis) = 1
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

##### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Monochrome (Monocromática)
- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Desativa Material Transparecy

#### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Azul Claro - H-200 S-8 B-100
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

#### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

#### ▼ Estilo Técnico - Preenchimento Preto

##### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Ativa Profiles (Perfis) = 1
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

##### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Monochrome (Monocromática)
- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Desativa Material Transparency

#### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Branco
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Cessão) na cor Preta B=15
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

### ▼ Estilo Técnico - Linha Azul

#### Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Azul - H- 240 S -100 B-100
- ☐ Ativa Profiles (Perfis) = 1
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

#### Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Monochrome (Monocromática)
- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Desativa Material Transparency

#### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Branco
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

▼ Estilo Técnico - Linha Laranja (iluminação)

Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Laranja - H- 25 S -80 B-70
- ☐ Ativa Profiles (Perfis) = 1
- ☐ Ativa Edges (Arestas)
- ☐ Ativa Dashes (Traçado)

Face Settings - Configuração da Face

- ☐ Monochrome (Monocromática)
- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Desativa Material Transparecy

Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Branco
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

▼ Estilo Cores de Tags (Demolir e Construir)

Edge Settings - Configuração da Linha

- ☐ Cor Preta B=15
- ☐ Ativa Profiles (Perfis) = 1
- ☐ Ativa Edges (Arestas)

☐ Ativa Dashes (Traçado)

#### Face Settings - Configuração da Face

☐ Texturas

☐ Front Color = Branco

☐ Back Color = Branco

☐ Ligar Material Transparecy

#### Background Settings - Configuração do Fundo

☐ Cor do Fundo = Branco

☐ Desmarca Sky (Céu)

☐ Desmarca Ground (Piso)

#### Modeling Settings - Configuração do Modelo

☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção

☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75

☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2

☐ Ativa Color by Tag (Cor da Etiqueta)

#### ▼ Estilo Ilustração

##### Edge Settings - Configuração da Linha

☐ Cor Preta B=45

☐ Ativa Profiles = 1

☐ Desativa Edges (Arestas)

☐ Ativa Dashes (Traçado)

##### Face Settings - Configuração da Face

☐ Com Texturas



- ☐ Front Color = Branco
- ☐ Back Color = Branco
- ☐ Ativa Material Transparecy

#### Background Settings - Configuração do Fundo

- ☐ Cor do Fundo = Branco
- ☐ Desmarca Sky (Céu)
- ☐ Desmarca Ground (Piso)

#### Modeling Settings - Configuração do Modelo

- ☐ Desativa Section Planes - Planos de Seção
- ☐ Section Fill (Preenchimento da Seção) na cor Cinza B=75
- ☐ Section Line Width (Peso da Linha de Corte) = 2