

 160

Padrões (Simulado)

Você está gerenciando um projeto para desenvolver um processo de produção para um futuro componente eletrônico. Avaliando os primeiros lotes de teste, você percebeu que a precisão é muito boa, mas existem algumas discrepâncias sem padrão discernível. Qual deve ser seu próximo passo?

Seleciona uma alternativa

- A** Informar o gerente de produção e pedir para resolver este problema.
- B** Tentar aumentar a exatidão do processo fazendo ajustes, o que causará redução no número de discrepâncias.
- C** Pesquisar sobre as discrepâncias, elas podem te dar visões importantes de problemas que podem aparecer mais tarde, durante a produção.
- D** Ignorar as discrepâncias. Elas não são relevantes desde que o número de produção funcional seja suficientemente alto.