



EXEMPLOS - AULA 40



As roscas e os parafusos sextavados são representados com estas proporções.

Para as dimensões reais, consultar as tabelas de "Prontuário do Projetista de Máquinas".

Indicação do parafuso: Parafuso $k \times l$

Ex.: Paraf. M15 x 50

k = tipo da rosca

d = diâmetro da rosca

l = comprimento útil