

Limites de Controle (Simulado)

Os limites de controle têm o propósito de:

Selecione uma alternativa

- A Aumentar a qualidade do processo de 3σ para 6σ .
- B Especificar a amplitude dos resultados aceitáveis.
- C Identificar se o processo está sob controle ou não.
- D Identificar a “regra dos sete padrões” nos gráficos de controle.